



持帰分と新フィルターの水滴附着の様子。左が持帰りで右が新フィルター。持帰分はかなり撥水性能が劣化している様子。



撥水スプレーで撥水性能を復元すると玉状の水滴となる。
水滴を乾いた布拭いて、20-30分後にタップリスプレーする。



持帰分のフィルターには水滴が玉状でなくアミバー状の変形状態です。
水分が撥水性劣化のフィルターに吸収され目詰りを起しているから。



撥水スプレーはフィルター表面がすべて浸されるように塗布する。
撥水液で目詰まりするようにべっとりとスプレーをして乾けばOK。

